(i) Crazy Iron



KTM DUKE 390 '24 ID 9012112/9012117



Рис 1 Установленная клетка вид справа



Рис 2 Установленная клетка вид слева (требуется доработка пластика)



Рис 3 Точка крепления крепежной пластины




Схема 1 Сборка крепежной пластины

Монтаж и комплектация:

Обращаем Ваше внимание, что требуется доработка пластика для точки №2 левой стороны (см. рис 2), а именно вырез под ухо крепления, левой стороны клетки, в защите (кожухе) передней звезды.

*Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.

- 1. Открутите оригинальный крепеж в точка А (см. рис 3) с правой стороны мотоцикла.
- 2. Приложите крепежную пластину (правую) к точкам крепления A (см. рис 3) с правой стороны мотоцикла. Зафиксируйте пластину крепежом: винты M8x60, шайба+гровер и проставочная втулка (см. 1(правая) в таблице 2).
- 3. Аналогично открутите оригинальный крепеж в точка А с левой стороны мотоцикла.
- 4. Приложите крепежную пластину (левую) к аналогичным точкам крепления с левой стороны мотоцикла. Зафиксируйте пластину крепежом: винты M8x60, шайба+гровер и проставочная втулка (см. 1(левая) в таблице 2).

Проставочная втулка должна находится между крепежным ухом и мотоциклом!!!

!!!Внимание не допускайте одновременного выкручивания болтов крепления двигателя в 2х точках с одной стороны или в 4 точках на обеих сторонах мотоцикла! Это может привести к смещению положения двигателя в раме!

- 5. Открутите оригинальный крепеж в точке №2 с правой стороны мотоцикла
- 6. Приложите правую половину клетки к точкам крепления правой стороны 1 и 2 и совместите крепежные отверстия (как это показано на рис 1 и рис 2). Убедитесь, что отверстия совпадают, а также, что установка клетки не мешает геометрия пластика, и узлы мотоцикла.
- 7. Используя болт M10х40 Din 933 (см. 1 (правая), таблица 2) предварительно зафиксируйте клетку в точке №1 (см. рис 1)
- 8. Используя проставочную втулку (см. таблицу 2, позиция 2 (правая) , между точкой крепления №2 в мотоцикле и ухом клетки) и винт M8х40 DIN 933 предварительно зафиксируйте клетку в точке №2 (см. рис 1)..
- 9. Повторите пункты 6-9 для левой стороны (требуется доработка пластика кожуха передней звезды).
- 10. Используя трубку L=370 и комплект крепежа, позиция 3 (правая и левая) таблицы 2: болты M10x1.25x30 DIN 933 , шайба-гроверы M10 DIN 127 и шайбы 10.5 DIN 125 закрепите между собой точки №3 правой и левой стороны.
- 11. Протяните все точки крепления клетки динамометрическим ключем с рекомендуемым моментом затяжки, указанным в таблице 1.
- 12. Установите в точки №4 7 правой и левой стороны клетки слайдеры позиции 4-7 таблицы 2 и закрепите их саморезами в соответствующее отверстие.
- 13. Установите в точках № 1 с правой и левой стороны декоративные заглушки.
- 14. В случае использования демпферной клетки 9012117 вместо слайдеров в точках №4-7 используются демпферные слайдеры. (см. схему сборки демпферных слайдеров)

Таблица 1

Общие моменты затяжки в Н*м						
Резьба	Материал					
	Сталь	Алюминий				
M6	10	6				
M8	24	20				
M10	48	35				
M12	56	45				

Таблица 2

Позиция	Наименование					
1 (правая)	Крепежная пластина (правая)	Болт M8x60 DIN 912	Шайба 8.4 DIN 125	Шайба 8 DIN 127	Проставочная втулка 14x8x23	
		0	0	0		
		T. MIO 40 DDI 022		U		
	Болт M10х40 DIN 933			Дек.заглушка		
1 (левая)	Крепежная пластина (левая)	Болт M8x60 DIN 912	Шайба 8.4 DIN 125	Шайба 8 DIN 127	Проставочная втулка 14x8x23	
			0	0		
			0	0		
	Болт M10х40 DIN 933			Дек.заглушка		
	Болт M8x40 DIN 912	Шайба 8.4 DIN 125	Шайба 8 DIN 127	Алюминиевая простав	вочная втулка 24х8х10	
2 (правая)		0	0			
	Болт M8x40 DIN 912			Алюминиевая проставочная втулка 24х8х10		
2 (левая)						

Таблица 2 (продолжение)

	Болт M10x1,25x30 DIN 960	Шайба 10.5 DIN 125	Шайба 10 DIN 127	Штанга L=370	
3 (правая)		0	0		
	Болт M10x1,25x30 DIN 960	Шайба 10.5 DIN 125	Шайба 10 DIN 127		
3 (левая)		0	0		
	Слайдер	Саморез			
4		Ommin			
	Слайдер	Саморез			
5		Ommin			
	Слайдер	Саморез			
6		Ommin			
	Слайдер	Саморез			
7		Ommin			